

<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
<b>CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES</b>	
25/02/2020 - 18:00 HORAS	
<b>LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)</b>	
VOLUME	<b>79.391,72 m³</b>
NÍVEL	<b>96%</b>
NÍVEL	<b>4,44</b>
Bomba 01 (250 CV)	<b>940</b>
Bomba 02 (250 CV)	<b>950</b>
<b>LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)</b>	
VOLUME	<b>325.036,61 m³</b>
NÍVEL	<b>111%</b>
NÍVEL	<b>2,00 m</b>
COMPORTA de ENTRADA	<b>Aberta</b>
COMPORTA de SAÍDA	<b>Aberta</b>
OBS: Dados DIÁRIOS	
<b>ETA MORRETES - (8.000 m³)</b>	
VOLUME	<b>5650</b>
NÍVEL	<b>78,39%</b>
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	<b>83</b>
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	<b>100</b>
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	<b>111</b>
<b>BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR</b>	
CMB 01 (200 CV)	<b>1200</b>
CMB 02 (200 CV)	<b>0</b>
CMB 03 (150 CV)	<b>1500</b>
CMB 04 (200 CV)	<b>0</b>
<b>BAIRRO MORRETES</b>	
CMB 05 (30 CV)	<b>1700</b>
CMB 06 (30 CV)	<b>1700</b>
<b>ETA AREAL - (550 m³)</b>	
VOLUME	<b>150</b>
NÍVEL	<b>27,27%</b>
VAZÃO (Água Bruta)	<b>0</b>
<b>ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)</b>	
VOLUME	<b>68</b>
NÍVEL	<b>85,00%</b>
VAZÃO (Água Bruta)	<b>40,6</b>
CMB 01 (75 CV)	<b>1770 rpm</b>
<b>ETA ILHOTA - (200 m³)</b>	
VOLUME	<b>1</b>
NÍVEL	<b>0,50%</b>
VAZÃO (Água Bruta)	<b>4,24 l/s</b>
<b>ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)</b>	
VOLUME	<b>62</b>
NÍVEL	<b>77,50%</b>
VAZÃO (Água Bruta)	<b>8,00 l/s</b>
<b>RESERV. MIRANTE - (100 m³)</b>	
VOLUME	<b>33,14</b>
NÍVEL	<b>33,00%</b>
<b>PRESSÕES</b>	
R. 133	<b>29,6</b>
R. 229	<b>19,51</b>
R. 255	<b>20,48</b>
R. 258	<b>29,7</b>
R. 332	<b>21,76</b>
R. 402	<b>11,48</b>
R. 902	<b>14,61</b>
<b>MANOBRAS</b>	
AREAL - MEIA PRAIA	<b>Fechada</b>
AREAL - MORRETES	<b>Fechada</b>
<b>ETE MORRETES</b>	
<b>TANQUE DE EQUALIZAÇÃO</b>	
NÍVEL	<b>1,7</b>
<b>VAZÃO DE ENTRADA</b>	
VAZÃO	<b>160</b>
<b>VAZÃO DO FLOCULADOR</b>	
VAZÃO	<b>200</b>